

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес 28.01.2023г. в 18:30ч., комисия в състав инж. Ангел Джоргов и инж. Николай Младенов, след публикуван снимков материал в интернет пространството, показваща как работник на „Трейс Груп Холд“ АД чупи жълта паважна настилка, се извърши проверка на мястото на извършване на действието.


На мястото се установи, че няма здрави жълти павета. Счупените павета са негодни за употреба, взети от Склад на „Софинвест“ ЕАД с приемно предавателен протокол от 24.01.2023г.

Целта на извършване на действието е получаване на правоъгълно сечение на павето, необходимо за запълване на празни пространства между наредените вече жълти павета на бул.“Цар Освободител”.


Приложение: Приемно предавателен протокол

Снимков материал

Извършили проверката:



.....
/инж. Ангел Джоргов/



.....
/инж. Николай Младенов/